

Lessebo kommun							SWEREF99TM	
Riskobjekt Lyckebyån							X	Y
Nr	Platsnamn	Recipient	Huvudman	Verksamhet	Nivå	Riskbedömning		
Le1	Kosta Skjutfält		Militären	Skjutfält, helikopterlandningsplats, övningsplats	B	Drivmedel, bly		
Le2	Kosta Boda Orrefors AB				B	Delvis utanför avrinningsområdet. Dagvattensystem?		
Le3	Hartwich Mekaniska AB			Mekanisk industri Mekanisk industri	C C			
Le4	Sea Glasbruk AB			Glasbruk	C	Upphörd produktion 2008 ?		
Le5	Transjö Hytta AB			Glasbruk				
Le6	Kosta	Stampasjön/Lyckebyån	Lessebo kommun, tekniska kontoret	Avloppsreningsverk	B	Nybyggt avloppsreningsverk, togs i drift 2014. Bräddning		
Le7	Banco Bryggeri			Bryggeri	C			
Le8	Ess-Enn Timber AB			Träindustri	C U			
Le9	Skrufs Glasbruk AB			Glasbruk	C			
Le10	Skruvia AB			Mekanisk industri Mekanisk industri	C C			
Le11	JGA Emballage			Träindustri	C U			
Le12	Skrufs avloppsreningsverk		Lessebo kommun, tekniska kontoret	Avloppsreningsverk	B			

I kartan Bilaga 7f och 7g redovisas även Tvätthall/verkstad/drivmedel som är baserat på sökning Eniro.se/Hitta.se
Obs endast redovisat med läge.

Dagvattenutlopp/Bräddavlopp

Nr	Platsnamn	Recipient	Huvudman	Verksamhet	Riskbedömning
DL1	Huvudpumpstn Kosta ARV	Iglagöl	Lessebo kommun	Bräddavlopp	larmad (sökning)
DL2	Björkängen	Djupgöl	Lessebo kommun	Bräddavlopp	larmad (sökning)
DL3	Snobackavägen	Iglagöl	Lessebo kommun	Bräddavlopp	larm (lampa)
DL4	Fjällboda	Blågöl	Lessebo kommun	Bräddavlopp	Låg risk, utanför avrinningsomr
DL5	Cementgjuteriet	Dike (utanför avrinningsomr)	Lessebo kommun	Nödavlopp	Låg risk, utanför avrinningsomr
DL6	Dåvedshultsvägen	Dike	Lessebo kommun	Bräddavlopp	Låg risk, utanför avrinningsomr
DL7	Hulterstad	Valpabäcken	Lessebo kommun	Nödavlopp	olarmad

Lantbruk/Djurhållning

Fastigheter med djurhållning (fler än 15 djurenheter vid inventering 2010)
Eriksmåla 1:12
Karlsmåla 1:1
Kråksjö 1:34
Sibbamåla 1:3
Skruv 2:2
Slätthult 4:2

Mifo, Lesbo kommun

Utdrag från länsstyrelsen Kronobergs län, 151209. Objekten står upptagna från söder till norr, ej numrerade på karta.

Id	PrimärBranch	SekundärBranch	Objektnamn	Status	Fastighet	Riskklass_	N	E
122001	SPIMFAB	Uppgift saknas	Okänd, Kråksjö Skruv	Åtgärd avslutad - uppföljning genomförd	Kråksjö 3:1	MKM	6277671	521612
121931	Ytbehandling av trä	Uppgift saknas	Franssons Snickeri AB	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	Ljuders-Hästabäck 2:18		6277955	521571
121996	Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall	Uppgift saknas	Tipp, Skruv	Identifiering avslutad - inventering ej påbörjad	Ljuders-hästabäck 1:23		6279572	523499
122012	Drivmedelshantering	Uppgift saknas	Bensinstation Esso, Åkerby	Delåtgärd Avslutad - uppföljning ej klar	Åkerby 2:199		6279598	520621
121987	Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier	Uppgift saknas	Åkerby	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	Åkerby 2:99		6280078	521687
121929	Avloppsreningsverk	Uppgift saknas	Skrufs avloppsreningsverk	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	Åkerby 3:16		6280576	522468
121999	SPIMFAB	Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier	BP, Skruv	Inventering pågående	Skruv 12:52		6280847	521995
121948	Skjutbana - kulor	Uppgift saknas	Ljuders skjutbana	Inventering avslutad - ingen åtgärd	Grimsnäs 1:1	3	6281186	520835
122011	Drivmedelshantering	Uppgift saknas	Bensinstation, affären	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	Skruv 12:5		6281326	522407
122010	Drivmedelshantering	Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier	Bensinstation, Skruv		Skruv 16:3		6281460	522576
122003	Drivmedelshantering	Uppgift saknas	Okänd, Skruv	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	Skruv 1:56		6281478	522687
121951	Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel	Uppgift saknas	Kendrion Skruvia	Inventering avslutad - ingen åtgärd	Skruv 13:10	3	6281488	522040
121937	Ytbehandling av trä	Uppgift saknas	Utlopp dike från industriområde	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	Skruv 18:4		6281612	522673
121970	Verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel	Uppgift saknas	Skrufs Smidesverkstad AB	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	Skruv 1:136		6281618	522895
121936	Ytbehandling av trä	Uppgift saknas	Skrufs lådfabrik	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	Skruv 13:12		6281624	522120
121971	Verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel	Uppgift saknas	Tore Karlssons smidesverkstad	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	Skruv 7:1		6281724	523137
121910	Glasindustri	Uppgift saknas	Skrufs glasbruk	Förstudie avslutad - huvudstudie ej påbörjad	Skruv 30:1, Skruv 30:2	1	6281757	522509
121989	Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier	Uppgift saknas	Bilverkstad, Skruv	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	Skruv 2:23		6281778	521968
121916	Glasindustri	Uppgift saknas	Transjö Studiohytta (Kulturarbetare i glas)	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	Transjö 1:47		6294404	525527
121911	Glasindustri	Uppgift saknas	Transjö glasbruk	Huvudstudie pågående	Transjö 1:29	1	6294416	525657
121914	Glasindustri	Uppgift saknas	Stenhyttan	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	Transjö 1:45		6294639	525104
121918	Oljegrus- och asfaltsverk - stationära	Uppgift saknas	Oljegrusverk, Transjö 1:2	Inventering avslutad - ingen åtgärd	Transjö 1:2	3	6294853	525718
121988	Skrothantering och skrothandel	Uppgift saknas	Transjöskola, tappen"	Inventering avslutad - ingen åtgärd	Transjö 1:11	3	6295843	525110
121913	Glasindustri	Uppgift saknas	Ulvaskogs glasbruk	Inventering avslutad - ingen åtgärd	Ulvaskog 1:3	3	6296251	531223
121968	Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel	Ytbehandling av trä	Ringus Industri AB	Inventering avslutad - förstudie ej påbörjad	Hulterstad 1:26	2	6297382	523116
121963	Verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel	Uppgift saknas	AB Ringberg & Gustavsson	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	källeskrub 1:13		6297813	524462
121909	Glasindustri	Uppgift saknas	SEA glasbruk	Inventering avslutad - förstudie ej påbörjad	Hulterstad 2:3	2	6298595	524028
121941	Sågverk utan doppling/impregnering	Uppgift saknas	Ekeberga Sågverk	Inventering avslutad - ingen åtgärd	Ekeberga 1:47	4	6298608	524455
122008	SPIMFAB	Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier	Elfströms	Åtgärd avslutad - uppföljning genomförd	Kosta 2:31, Kosta 2:114	MKM	6299386	524391
121995	Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall	Uppgift saknas	Tipp, Kosta	Identifiering avslutad - inventering ej påbörjad	Rislycke 1:7		6299653	523693
121967	Verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel	Uppgift saknas	fd Elarmatur i Kosta AB	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	KOSTA 2:17		6299735	524379
121927	Avloppsreningsverk	Uppgift saknas	Kosta avloppsreningsverk	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	Dåvedshult 35:1		6299998	524567
122007	Drivmedelshantering	Uppgift saknas	Gamla Konsum, Kosta	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	Kosta 36:109		6300114	524169
121960	Verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel	Uppgift saknas	Hartwich Mekaniska	Inventering avslutad - ingen åtgärd	Kosta 3:62	4	6300210	524303
122005	Drivmedelshantering	Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier	LT-Macken	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	Kosta 36:62		6300277	523804
121919	Oljegrus- och asfaltsverk - stationära	Uppgift saknas	Asfaltsverk, Visjön 1:1	Inventering avslutad - ingen åtgärd	Visjön 1:1	4	6300581	525343
121976	Verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel	Tungmetallgjutier	Kosta Gjuteri & Mekaniska Verkstad	Inventering avslutad - ingen åtgärd	Kosta 13:17, Kosta 13:16	4	6300732	524237
121940	Betong- och cementindustri	Uppgift saknas	Cementfabrik Kosta	Identifiering avslutad - ingen åtgärd	Kosta 37:20		6301578	523767
121950	Skjutbana - kulor	Uppgift saknas	Kosta skjutbana	Inventering avslutad - ingen åtgärd	Skärgöl 1:7	3	6301703	524012
121949	Skjutbana - kulor	Uppgift saknas	Kosta Älgskyttebana	Inventering avslutad - ingen åtgärd	Visjön 1:1	3	6303787	524836